

قسم الفيزياء

الإرشادات الأمنية والصحية لمعمل فيزياء الكهرباء والالكترونيات Electricity and Electronics Physics Laboratory Safety Manual

تحفز الفيزياء التجريبية المعلمين والطلاب على ابتكار تقنيات وأجهزة جديدة واستخدامها لإظهار الأفكار القديمة والجديدة على حد سواء. ولذلك، من المستحيل توقع جميع المخاطر المحددة التي قد تنشأ في دراسة الفيزياء. بينما لا يُفضل القضاء على الإبداع من أجل السلامة، يجب على المعلمين أن يعتدلوا في إبداعهم مع اليقظة الدائمة للأخطار المحتملة. يمكن للحس السليم أن يقطع شوطاً طويلاً نحو توفير بيئة آمنة.

إليك هذا الدليل الذي يوفر القواعد العامة لتوفير بيئة آمنة داخل معمل فيزياء الكهرباء والالكترونيات:

- 1. فهم المخاطر:** افهم المخاطر المرتبطة بكل تجربة، بما في ذلك الصدمات الكهربائية، الحروق الناتجة عن التعرض لمكونات ساخنة، والأضرار الفيزيائية من المعدات المتحركة.
- 2. معدات الحماية الشخصية (PPE):** ارتدِ النظارات الواقية والقفازات المناسبة عند الحاجة، خاصةً عند العمل مع الدوائر التي تحتوي على مكونات عالية الجهد أو سريعة الاشتعال.
- 3. تجنب الأكل والشرب:** لا تأكل أو تشرب أو تدخن داخل المعمل لتجنب التلوث والتعرض للمواد الكيميائية أو المخاطر الكهربائية.
- 4. فصل الطاقة:** قم بفصل الطاقة عن الدوائر والأجهزة قبل إجراء التعديلات أو الصيانة.

تعليمنا يُحقق الرؤية

قسم الفيزياء

5. التحقق من الأجهزة: قبل استخدام أي جهاز، تحقق من أنه في حالة جيدة وأن جميع الأسلاك والمكونات آمنة وغير تالفة.
6. تجنب العمل بمفردك: إذا أمكن، تجنب العمل بمفردك في المعمل، خاصةً عند القيام بتجارب تنطوي على مخاطر عالية.
7. استخدام الأدوات المناسبة: استخدم الأدوات والمعدات المناسبة للعمل الذي تقوم به، وتأكد من أنها في حالة جيدة.
8. التدريب الكافي: تأكد من تلقي تدريب كافٍ على استخدام الأجهزة والأدوات قبل البدء في العمل.
9. التعامل بحذر مع الأجهزة الحساسة: عند التعامل مع أجهزة القياس الحساسة، كن حذرًا لتجنب الإضرار بها أو بنفسك.
10. تجنب الرطوبة: احرص على أن تكون يديك ومحيط العمل جافين عند العمل مع الأجهزة الكهربائية لتجنب الصدمات الكهربائية.
11. إدارة الأسلاك: نظم الأسلاك والكابلات بشكل آمن لتجنب التعثر والسقوط.
12. استخدام العازلات: استخدم عازلات الأرضية والطاولات عند العمل مع دوائر عالية الجهد.
13. الإبلاغ عن الحوادث والمخاطر: إبلاغ المسؤولين فورًا عن أي حوادث أو تلف في الأجهزة أو مخاطر محتملة تلاحظها داخل المعمل.
14. التعامل الصحيح مع البطاريات والمكونات الإلكترونية: عند العمل مع بطاريات أو مكونات إلكترونية قد تتطلب التعامل بحذر لتجنب الانفجارات أو التسربات الكيميائية.

قسم الفيزياء

15. التأكد من وجود تهوية كافية: في حال استخدام مواد كيميائية أو إذا كانت التجربة تنتج أبخرة، تأكد من أن المعمل جيد التهوية.
 16. استخدام أدوات القياس بدقة: عند استخدام أدوات القياس مثل الجلفانوميتر أو الأوسيلسكوب، تأكد من فهمك الكامل لكيفية استخدامها لتجنب القراءات الخاطئة والتلف.
 17. تجنب التحميل الزائد على الدوائر: لا تحمل الدوائر بشكل زائد عن طاقتها الاستيعابية لتجنب الحرارة الزائدة واحتمالية حدوث الحرائق.
 18. التعامل الآمن مع الأدوات الحادة: عند استخدام أدوات حادة للقطع أو التجريد، استخدمها بحذر لتجنب الإصابات.
 19. مراجعة إجراءات الطوارئ: تأكد من أن جميع الموجودين في المعمل يعرفون إجراءات الطوارئ ومواقع معدات السلامة.
 20. التدريب على إجراءات الإخلاء: تدرب على إجراءات الإخلاء في حال حدوث طوارئ لضمان إخلاء سريع وآمن للمعمل.
 21. تجنب استخدام المعدات المعطلة: لا تستخدم أي معدات تظهر عليها علامات التلف أو العطل حتى يتم إصلاحها أو استبدالها.
- اتباع هذه الإرشادات يضمن توفير بيئة عمل آمنة وفعالة داخل معمل الكهرباء والإلكترونيات، مما يسمح بإجراء التجارب بأمان وكفاءة، مع تقليل مخاطر الإصابات والحوادث.